



SVÁŘECÍ PŘÍPRAVEK PREMIUM WU

Popis produktu:

Slouží pro rychlé, spolehlivé a jednoduché svaření pásů difuzní fólií Bramac Premium WU. Venkovní teplota pro aplikaci Svařovacího přípravku musí být alespoň 5 °C. Svařovací přípravek se nanáší štětcem (doporučená šířka štětce 5 cm) a pomocí přítlačného válečku se spojované pásy fólie pod tlakem spojí. Šířka svaření musí být min. 40 mm, přičemž překrytí fólií musí být alespoň 100 mm. Doba pro spojení fólií po aplikaci Svařovacího přípravku činí v závislosti na okolní teplotě 5-14 minut. Je třeba věnovat pozornost bezpečnostním opatřením při práci s THF (tetrahydrofuran), který výrobce uvádí na obalu.

Určeno pro: difuzní fólii Bramac Premium WU

Min. teplota pro použití: +5°C

Šířka svaření: min. 40 mm

Hmotnost: 1,22 kg/balení

Spotřeba: cca 1l/100 m spoje

Skladování: v suchu

Výhody:
 dokonalá těsnost proti vodě
 jednoduchá aplikace
 lze použít již při venkovní teplotě + 5° a vyšší